

Procedura de instalare pentru centrala de detectie gaze CDG6000



Fig.1 Panou control detectie gaz CDG6000

In figura 2 sunt prezentate bornele de conexiune a centrale de detectie gaz dupa cum urmeaza:

PK1, PK2, PK3, PK4 – relee de control;

S1 – jumper selectie curent bucla de detectie;

Linie det. – borna conexiune bucla detectie;

LDA – borna integrare in bucla de detectie Polon 4000 si 6000;

LK1, LK2, LK3, LK4 – intrari de monitorizare;

F1 – siguranta fuzibila Vana;

Vana – borba conexiune electrovana;

12V – iesire 12V DC;

Start Bat. – buton reset accumulator;



Fig. 2 – Borne conexiuni CDG6000

In figura 3 sunt prezentate:

- 1 – buton de reset;
- 2 – port USB pentru programare centrala;
- 3 – switch mod programare microprocessor;




Fig. 3 – Centrala CDG6000 vedere de sus.

Figura 4 reprezinta bornele de conexiune dupa cum urmeaza:

Releele **PK1, PK2, PK3, PK4**

NUme	Purpose
NO	Terminal normal deschis (dezactivat)
C	Terminal Comun
NC	Terminal normal inchis (activ)

S1 – este jumperul care modifica curentul de pe bucla de detectie de la 20 mA la 50 mA;

Linie det. – bucla de detectie cu detectoare de gaz din seria PSG-6XXX. ATENTIE MAXIM 16 detectoare de bucla.(Fig. 4.1)

LDA – conexiune in bucla de detectie Polon Alfa 4000 si 6000. Atentie este necesara atasarea modului de integrare in bucla.



Fig. 4 - Borne conexiune 1

CDG 6000 - CENTRALA ADRESABILA DETECTARE GAZ - CO, CH4, GPL




Fig 4.1 – Schema monofilara conexiune elemente adresabile in bucla de detectie.

In figura 5 sunt prezentate bornele de conexiune dupa cum urmeaza:

LK1, LK2, LK3, LK4 – intrari monitorizate;

Intrarile de control sunt intrari parametrice. In afara de detectarea in scurtcircuit si deschidere, intrarile disting 3 intervale de rezistenta.

Figura de mai jos prezinta o metoda pentru conectarea unui singur conector intr-un dispozitiv extern. Aceasta conexiune asigura controlul asupra cablurilor in caz de scurtcircuit sau deconectare a firelor.





Figura de mai jos prezinta conectarea a două contacte ale dispozitivului extern la o singură intrare. Această tip de conexiune permite detectarea a 3 stări ale dispozitivului controlat.



Tabel cu valori de rezistente pe LKx.

Valori de rezistenta	Descriere
R < 240Ω	Scurtcircuit
R = 750Ω (240 < R < 1.2kΩ)	Stare 1
R = 2kΩ (1.2kΩ < R < 3kΩ)	Stare 2
R = 6.3kΩ (3kΩ < R < 12kΩ)	Stare 3
R = 27kΩ (12kΩ < R)	Deschis

F1 – Siguranta fuzibila pentru iesire Vana.

Vana – Comanda catre electrovana gaz care genereaza un impuls de 12V DC. Iesirea este prevazuta cu protectie in limita a maxim 11A. Impulsul poate fi programat intre 0.2s si 1s.

Iesire 12V – Ofera 12V DC in limita a 500mA.

Start Bat. – buton restă la înlocuirea acumulatorului.




Fig. 5 – Borne conexiune